




HOTMARK



POLYURETHANE



160°C



RETIRER A
FROID



Lame Flex 45°
Pression Moyenne



55µm



20 Sec

DESCRIPTION

EPAISSEUR:  Polyuréthane blanc mat, 55 microns

SUPPORT: Polyester transparent

NORME:



Oeko-Tex Label Standard 100 Classe 1
Oeko-Tex Label Standard 100 Classe 2 : réf 475
réf 432

APPLICATION

1. Découper le matériel en miroir avec une lame standard flex.
2. Echeniller l'excédent de matière.
3. Presser le marquage sur le textile avec son support polyester, en le protégeant avec un papier siliconé à 160°C - 20 sec / pression moyenne.
4. Retirer le polyester à froid.



RECOMMANDÉ POUR

Coton ● Polyester ● Acrylique et fibres similaires

USAGE & ENTRETIEN

- Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement
- Attendre 24h avant le premier lavage
- Repasser à l'envers uniquement

LAVAGE

- Maximum 80° C
- De préférence à l'envers
- Ne pas utiliser de produit agressifs
- Sèche-linge : Oui
- Nettoyage à sec : Oui

STOCKAGE

- Maximum 1 an
- Dans un endroit sec (15-30° C)
- Protégé de la lumière
- Verticalement

Chemica
Heat transfers for textiles