



REFLEX WHITE 495



DIE ULTRA-REFLEKTIERENDE UND FLAMMFESTE TEXTILTRANSFERFOLIE, DIE FEUERFEST IST UND HOHE SICHTBARKEIT SOWIE OPTIMIERTE SICHERHEIT GEWÄHRLEISTET

Sie suchen ein reflektierendes Produkt, das speziell entwickelt wurde, um Sichtbarkeit in dunkler Umgebung zu gewährleisten? Reflex 495 ist eine reflektierende und feuerfeste PU-Folie, die EN ISO 20471, EN 15614, EN 14116, EN 11612 und EN469 zertifiziert und damit gänzlich zur professionellen Nutzung geeignet ist.

SPEZIFIKATIONEN

	ZUSAMMENSETZUNG	PU Reflektierend
	MATERIALSTÄRKE	180 µm
	TRÄGER	Transparentes, nicht klebendes Polyester

EINSTELLUNGEN

	RICHTUNG DES SCHNITTS	Schnitt (Spiegel)
	SCHNEIDEN	Flock blade 60°

UTILISATION

	TEXTILE	Baumwolle, Baumwolle-Polyester-Mischgewebe
	ZEIT & TEMPERATUR	1. Pressung: 160°C - 320°F / 3 Sek. 2. Pressung: 160°C - 320°F / 15 Sek.
	DRUCK	Mittel
	ABZIEHVERKALTEN	Heiß

CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS	
-----------------------	--

DIE HAUPTVORTEILE

- Gewährleistet sichere Sichtbarkeit des Trägers in dunkler Umgebung und unter Präsenz von Scheinwerfern.
- Entwickel gem. EN ISO 20471:2013 und garantiert damit sichere Sichtbarkeit des Trägers.
- Ebenfalls von EN 15614, EN 14116, EN 11612 und EN469 zertifiziert, was es zu einer feuerfesten Flexfolie macht.
- Hohe Sichtbarkeit in dunkler Umgebung wo lichtreflektierende Kleidung essenziell für die Sicherheit ist.
- Sehr widerstandsfähig.
- Lange Haltbarkeit.

PFLEGE UND BEHANDLUNG

- Befolgen Sie immer die Anweisungen für das Kleidungsstück.
- Auf links waschen, um die Lebensdauer des Motivs zu verlängern.
- Warten Sie 24 Stunden nach der Anwendung vor dem ersten Waschen.
- Vermeiden Sie den Einsatz aggressiver Produkte.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel.

Waschen	Bügeln	Trockner
 40°C / 104°F	 Linksgewendet	 Ja

LAGERUNG

- Die empfohlene Lagerdauer beträgt maximal ein Jahr.
- Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Raum bei einer Temperatur von 15°-30°C / 60°-85°F.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie es in aufrechter Position.

SCHRITT FÜR SCHRITT : WIE VERARBEITEN SIE IHR PRODUKT

SCHRITT 1 - Führen Sie einen Schneidetest mit Ihrem Schneideplotter durch.

SCHRITT 2 - Schneiden Sie den Heißtransferfilm spiegelverkehrt und verwenden Sie eine Flockklinge (60°).

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor der Produktion Tests zum Schneiden, Druck und Anwendung durchzuführen.

SCHRITT 3 - Entgittern Sie überschüssiges Material und tragen Sie das Motiv auf das Kleidungsstück auf.

SCHRITT 4 - Drücken Sie das Motiv an und ziehen Sie den Träger vorsichtig ab.